

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Лоевского
райисполкома

2016 г.

№ 1049

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель генерального директора
О «ЖКХ Гомельской области»
О.В. Спиридонов

20 г.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЛОЕВСКОГО РАЙОНА НА 2016-2020гг.

| Адрес дома | Год постройки | Этаж | Материал стен | Общая жилая площадь, м2 | Год последнего ремонта | Вид ремонта | Год проведения планируемого капитального ремонта | | | | |
|----------------------------------|---------------|------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---|--|------|------|------|------|
| | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Ул. Советская, 9 в г.п. Лоев | 1981 | 3 | Силикатный кирпич | 1031,5 | 2016 | Капремонт (перестройство совмещенных крыш под чердачные, замена дверных и оконных блоков во вспомогательных помещениях) | + | | | | 2020 |
| Ул. Ленина, 31 в г.п. Лоев | 1977 | 3 | Панели железобетонные | 1063,75 | Не проводился | Капремонт (перестройство совмещенных крыш под чердачные, замена дверных и оконных блоков во вспомогательных помещениях, ремонт фасада (без доведения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций до нормативного значения)) | + | + | | | |
| Ул. Калинина, 6 в г.п. Лоев | 1986 | 5 | Силикатный кирпич | 2282,56 | Не проводился | Капремонт (перестройство совмещенных крыш под чердачные, замена дверных и оконных блоков во вспомогательных помещениях, ремонт внутридомовых инженерных систем) | | | + | | |
| Ул. Горького, 3 в г.п. Лоев | 1974 | 2 | Силикатный кирпич | 319,47 | Не проводился | Капремонт (перестройство совмещенных крыш под чердачные, ремонт фасада (без доведения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций до нормативного значения)) | | | + | | |
| Ул. Комсомольская, 2 в г.п. Лоев | 1976 | 3 | Силикатный кирпич | 1038,26 | Не проводился | Капремонт (ремонт внутридомовых инженерных систем) | | | | + | |
| Ул. Ленина, 89 в г.п. Лоев | 1973 | 2 | Силикатный кирпич | 455,94 | Не проводился | Капремонт (перестройство совмещенных крыш под чердачные, замена дверных и оконных блоков во вспомогательных помещениях) | | | + | | + |
| Ул. Ленина, 79 в г.п. Лоев | 1978 | 3 | Силикатный кирпич | 1420,69 | Не проводился | Капремонт (перестройство совмещенных крыш под чердачные, замена дверных и оконных блоков во вспомогательных помещениях) | | | | | + |
| Ул. Комсомольская, 3 в г.п. Лоев | 1979 | 3 | Силикатный кирпич | 1408,96 | Не проводился | Капремонт (перестройство совмещенных крыш под чердачные, замена дверных и оконных блоков во вспомогательных помещениях) | | | | | + |
| Ул. Комсомольская, 1 в г.п. Лоев | 1980 | 3 | Силикатный кирпич | 1385,12 | Не проводился | Капремонт (перестройство совмещенных крыш под чердачные, замена дверных и оконных блоков во вспомогательных помещениях) | | | | | + |
| Ул. 40 лет БССР, 2 в г.п. Лоев | 1981 | 3 | Силикатный кирпич | 1449,63 | Не проводился | Капремонт (перестройство совмещенных крыш под чердачные, замена дверных и оконных блоков во вспомогательных помещениях) | | | | | + |

Директор КЖУП «Лоевский райжилкомхоз»

Д.В. Гаврильков